

escalera "D"


escalera "C"

escalera "pk 6/7"

escalera "A"

escalera "B"


escalera "E"



M1: 2uds
M4: 2uds

10 Agregaciones A


Agregación A agregación módulos M hormigón	a01
Escofet 1886 S.A. Tel: +34 937737150 Fax: +34 937737166 www.escofet.com	18.07.11



M1: 2uds
M2: 2uds
M3: 2uds
M4: 2uds

5 agregaciones B


Agregación B agregación módulos M hormigón	a02
Escofet 1886 S.A. Tel: +34 937737150 Fax: +34 937737166 www.escofet.com	18.07.11



M1: 2uds
M2: 2uds
M3: 4uds

1 agregación C


Agregación C agregación módulos M hormigón	a03
Escofet 1886 S.A. Tel: +34 937737150 Fax: +34 937737166 www.escofet.com	18.07.11



- M1: 2uds
- M2: 2uds
- M3: 6uds
- M4: 2uds

7 Agregaciones D


<p>Agregación D cotas generales hormigón</p>	<p>a03</p>
<p>Escofet 1886 S.A. Tel. +34 937737150 Fax: +34 937737166 www.escofet.com</p>	<p>18.07.11</p>



- M1: 2uds
- M2: 2uds
- M3: 10uds
- M4: 4uds

3 Agregaciones D


<p>agregación E agregaciones hormigón</p>	<p>a04</p>
<p>Escofet 1886 S.A. Tel: +34 937737150 Fax: +34 937737166 www.escofet.com</p>	<p>18.07.11</p>



- M1: 2uds
- M2: 2uds
- M3: 2uds
- M4: 6uds

1 Agregación F


<p>Agregación F agregaciones hormigón</p>	<p>a05</p>
<p>Escofet 1886 S.A. Tel. +34 937737150 Fax: +34 937737166 www.escofet.com</p>	<p>18.07.11</p>



M3: 13uds
M3 SPi: 1ud
M3 SPd: 1ud

1 Agregación G

Agregación G agregaciones hormigón	a06
Escofet 1886 S.A Tel: +34 937737150 Fax: +34 937737166 www.escofet.com	09.09.11



1875 x6

2000 x12

B7 x2

B6 x2

B9 x2

<p>Bordillos Agregación 1 hormigón</p>	<p>a09</p>
<p>Escofet 1886 S.A. Tel: +34 937737150 Fax: +34 937737186 www.escofet.com</p>	<p>22.07.11</p>